

Zmniejszony przepływ wody - stopień „Łączany”



Zmniejszony przepływ wody - stopień „Łączany”

W związku ze zmniejszonym przepływem wody w dniu 14.05.2025 na stopniu wodnym „Łączany” otrzymaliśmy następujące wyjaśnienie WP RZGW Kraków:

"PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje o awaryjnym obniżeniu poziomu piętrzenia na jazie Łączany w nocy z 13 na 14 maja 2025 r. w związku z awarią sondy pomiarowej wody górnej i błędnych wskazaniach jej odczytów dla pracy elektrowni wodnej. W konsekwencji nastąpiło obniżenie piętrzonego zwierciadła wody na jazie. Niezwłocznie po ustaleniu przyczyn zdarzenia, dla zachowania ciągłości przepływu w przekroju jazu, dostosowano położenie zamknięć do aktualnych warunków, przy jednoczesnym wstrzymaniu dalszej pracy elektrowni. Obecnie trwa odtwarzanie wymaganego na jazie poziomu piętrzenia. Z uwagi na panujące warunki hydrologiczne i aktualne wielkości przepływu w korycie Wisły, proces ten może wydłużyć się w czasie. W tych okolicznościach PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zapewnia zachowanie ciągłości przepływu w przekroju jazu. W związku z zaistniałymi utrudnieniami, z żeglugi został do odwołania wyłączony odcinek drogi wodnej pomiędzy stopniami Smolice i Łączany."

16 maja 2025, 11:43